FICHE PROGRAMME

FORMATION (ref:ATEX2E)

CONSEILS FORMATIONS

Formation ATEX niveau 2

Formation de second niveau à la prévention face au risque ATEX

Description du service :

OBJECTIFS

- Connaitre la conduite à tenir en zone ATEX
- Savoir identifier un marquage sur un matériel certifié
- Connaitre les différents modes de protection sur les matériels et les précautions a prendre pour l'installation et la maintenance
- Outils non autorisés en zone ATEX
- Conduite à tenir en cas d'intervention sur du matériel certifié en zone ATEX
- Etre sensibilisé aux risques ATEX spécifiques à son établissement
- Connaitre l'organisation ATEX de son établissement, consignes, zonage, signalisation, matériel, ATEX

CONTENU :

Contenu théorique

- Conséquences d'une explosion
- Règlementation (directives européennes et code du travail)
- Définition d'une atmosphère explosive
- Conditions de formation d'une ATEX (LIE, LSE)
- Sources d'inflammation
- Dimensionnement des zones à risque d'explosion
- Identification et classification des zones : gaz, vapeurs, poussières inflammables
- Signalétique
- Application aux postes de travail (rédaction d'une instruction de travail)
- Intervention en zone ATEX (rédaction d'une autorisation de travail)
- Obligations en matière d'accès en zone à risque d'explosion
- Marquage des matériels, outillages et équipements utilisables

www.mdconseil-formation.com / 06 68 58 73 28
marc.duvollet@mdconseil-formation.com

CONSEILS FORMATIONS

- Mesures de prévention et consignes de sécurité
- Différents marquages ATEX et modes de protection

Application pratique
- Visite sur site, identification des zones ATEX de l'entreprise, des postes de travail concernés, rappel de la conduite à tenir pour accéder à ces zones, comment encadrer une intervention en zone ATEX (moyens de prévention, de protection,...)
- Identification d'un marquage dans la zone
- Rédaction d'une instruction de travail sur un poste de travail de l'entreprise ainsi qu'une autorisation de travail dans une zone ATEX de l'entreprise

Validation de la formation :

Un QCM est à réaliser en fin de for-mation, sa réussite conditionne la remise de l'attestation indivi-duelle de réussite de la formation.

Public visé :
Toute personne appelée à encadrer une équipe en zone ATEX et intervenant sur du matériel certifié ATEX

Prérequis : aucun

Durée de la formation : 14h (2 jours)

Training available in various langages

400 € / stagiaire

e-learning