

FICHE PROGRAMME

FORMATION (ref:ATEX1RV)



CONSEILS FORMATIONS

Recyclage ATEX niveau 1

Description du service :

Action de recyclage en distanciel, destinée à maintenir et actualiser les compétences acquises lors de la formation ATEX niveau 1. Elle réactive les fondamentaux du risque d'explosion et consolide les réflexes de l'intervenant amené à accéder et à travailler en zone à atmosphère explosive.

OBJECTIFS

- Réactiver les connaissances sur le phénomène ATEX et les conditions de formation d'une atmosphère explosive.
- Actualiser la conduite à tenir pour accéder et travailler en zone ATEX et les obligations associées.
- Consolider la reconnaissance d'un matériel adapté à la zone et la lecture d'un marquage ATEX.
- Réviser les sources d'inflammation, les outils non autorisés et les précautions pour l'intervention.
- Confirmer les réflexes en cas d'anomalie ou de situation dangereuse en zone ATEX

CONTENU :

- Conséquences d'une explosion et principaux retours d'expérience.
- Définition d'une atmosphère explosive et conditions de formation (LIE, LSE) ; sources d'inflammation ; rôle de la ventilation.
- Cadre réglementaire et obligations d'accès en zone à risque d'explosion.
- Identification et classification des zones (gaz 0/1/2, poussières 20/21/22) ; signalisation.
- Mesures de prévention et consignes de sécurité.
- Matériels, outillages et marquages ATEX ; outils non autorisés ; précautions pour l'intervention.
- Conduite à tenir pour accéder, intervenir et réagir en cas d'anomalie en zone ATEX.

Application pratique :

- Reconnaissance des sources d'inflammation, classement d'une zone, lecture d'un marquage.
- Mise en situation « accéder et intervenir en zone ATEX » et vérifications avant intervention

Validation de la formation :

Un QCM est à réaliser en fin de formation, sa réussite conditionne la remise de l'attestation individuelle de réussite de la formation.

Public visé :

Toute personne ayant déjà suivi la formation ATEX niveau 1 et appelée à accéder, à travailler en zone ATEX ou à intervenir sur du matériel certifié ATEX.

Prérequis : Avoir suivi la formation ATEX niveau 1 initiale.
Recyclage recommandé tous les 3 ans.

Durée de la formation : 3,30h (0,5 jour)

Training available in English

