

FICHE PROGRAMME

FORMATION (ref:ATEX2RV)



CONSEILS FORMATIONS

Recyclage ATEX niveau 2

Recyclage de la formation de second niveau à la prévention face au risque ATEX

Description du service :

Action de recyclage destinée à maintenir et actualiser les compétences acquises lors de la formation ATEX niveau 2. Elle réactive les fondamentaux du risque d'explosion et consolide les gestes à enjeu : lecture du zonage et du marquage des matériels, conduite à tenir et encadrement d'une intervention en zone ATEX.

OBJECTIFS

- Réactiver les connaissances sur le phénomène ATEX et les conditions de formation d'une atmosphère explosive.
- Actualiser la conduite à tenir en zone ATEX et les obligations en matière d'accès.
- Consolider l'identification et la lecture d'un marquage sur un matériel certifié et les différents modes de protection.
- Réviser les outils non autorisés en zone ATEX et les précautions à prendre pour l'installation et la maintenance.
- Confirmer la conduite à tenir en cas d'intervention sur du matériel certifié en zone ATEX.
- Réactualiser la connaissance des risques ATEX spécifiques à son établissement.
- Réactualiser la connaissance de l'organisation ATEX de l'établissement : consignes, zonage, signalisation, matériel, DRPCE.

CONTENU :

Contenu théorique

- Conséquences d'une explosion et principaux retours d'expérience.
- Réglementation : directives européennes et Code du travail ; obligations d'accès en zone à risque d'explosion.
- Définition d'une atmosphère explosive et conditions de formation (LIE, LSE) ; sources d'inflammation ; rôle de la ventilation.

- Identification et classification des zones : gaz et vapeurs (0, 1, 2), poussières (20, 21, 22) ; signalétique.
- Mesures de prévention et consignes de sécurité.
- Marquage des matériels, outillages et équipements ; différents marquages ATEX et modes de protection.
- Outils non autorisés en zone ATEX ; précautions pour l'installation et la maintenance.
- Organisation ATEX de l'établissement et Document Relatif à la Protection Contre les Explosions (DRPCE).

Application pratique

- Lecture et identification d'un marquage ATEX sur cas concrets.
- Mise à jour ou rédaction d'une instruction de travail sur un poste de travail de l'entreprise.
- Mise à jour ou rédaction d'une autorisation de travail pour une intervention en zone ATEX, et encadrement de l'intervention.

Validation de la formation :

Un QCM est à réaliser en fin de formation, sa réussite conditionne la remise de l'attestation individuelle de réussite de la formation.

Public visé :

Toute personne ayant déjà suivi la formation ATEX niveau 2 et appelée à encadrer une équipe en zone ATEX et à intervenir sur du matériel certifié ATEX.

Prérequis : Avoir suivi la formation ATEX niveau 2 initiale.
Recyclage recommandé tous les 3 ans.

Durée de la formation : 7h 00 (1 jour)

Training available in English

